



Gulvlak

Lakering af trægulve og møbler

Gulvlak er en vandbaseret, farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og slidstærk overflade. Den er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Lakken er velegnet til trægulve med middel belastning, f.eks. stuer og værelser i private hjem.

- Vandbaseret klar lak
- Giver en stærk overflade
- Hurtigtørrende og nem at påføre
- Lugtsvag

Anvendelsesområde

Til lakering af træoverflader og -gulve, hvor der ønskes en stærk og rengøringsvenlig overflade. Den vandbaseret Gulvlak bør ikke overlakeres med opløsningsmiddel-baserede lakker eller omvendt.

Anvendelse

Forbehandling

Tidligere behandlede træoverflader rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Trip Trap Trærens, 250 ml til 5 L vand. Der vaskes efter med rent vand. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120/Trip Trap Lakslibepad og 1-2 lag lak påføres (Maks 2 lag pr. dag). Hvis den tidligere lakerede overflade er meget slidt eller har store ridser/hakker anbefales det at slibes træet ned til rent træ. Slib først træet med korn 36 og øg herefter kornstørrelsen gradvist i finhed til korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling. Ved ubehandlet træ: Slib overfladen med Korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling og følg nedenstående vejledning. Vær opmærksom på gennemtræk og støv i luften under selve lakeringen, da dette kan sætte sig i overfladen som små urenheder.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Behandling af tidligere lakerede overflader: 1. Tidligere lakerede overflader afrensnes for løse lak-rester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens. Hvis der sidder spor af sæbe tilbage, skal de fjernes ved brug af vand tilsat 32% eddikesyre (2 dl til 10 liter vand). 2. Overfladen matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv. 3. Efter matslibningen påføres 2 lag lak. Der mellemslibes med korn 120 mellem første og anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen. 4. Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet "Behandling af ubehandlede/afslebne overflader" Behandling af ubehandlede/afslebne overflader: 1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes og afsluttes med korn 120 inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv. 1b. Afslebet træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed og der afsluttes med korn 120. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv. 2. Der påføres 2-3 lag lak på ubehandlet/afslebet træ. Der mellemslibes med korn 120 inden anden lakering og tredje lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.

Bemærk

Der må max. påføres 2 lag lak pr. dag. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse : 4-6 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 7 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 105 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Mat, Farveløs - Silkemat

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 380 ml - 750 ml - 2,5 L - 4,5 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Tørstofindhold: Ca. 28%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Laksæbe. Opfrisk overfladen med Trip Trap Lakleje som fjerner små ridser og beskytter mod slitage.

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.